

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja frontowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja frontowa</p> </div> </div>			4. Adres Walki Młodych 27 66-600 Krosno Odrzańskie
			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 767 Data wpisu: 15.01.1964
			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.

Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej i wapiennej. Budynek został wzniesiony na planie prostokąta. Jego bryła jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo - płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpówka układana w koronkę. Elewacja frontowa i tylna są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym zacieranym na gładko. Fasada jest pięcioosiowa, rozczłonkowana prostokątnymi otworami okiennymi. W drugiej osi od strony północnej umieszczone zostało wejście do sieni. Otwory okienne ujęte zostały prostymi opaskami z motywami zdobniczymi. Okna I piętra wsparte zostały na gzymsie podokiennym przebiegającym na całej szerokości elewacji. Dodatkowe podziały horyzontalne tworzą gzymsy: międzykondygnacyjny i profilowany gzyms wieńczący. Otwór wejściowy umieszczony został w płytkim pseudoryzalicy i poprzedzony granitowymi schodami zewnętrznymi. Elewacja tylna pozbawiona jest podziałów architektonicznych, trójosiowa z dwukondygnacyjną oficyną. Przekryta daszkiem pulpitowym przylegającym do jej północnego narożnika. Nad piwnicami, które zlokalizowane są we frontowym trakcie budynku występują stropy ceramiczne na belkach stalowych (płaskie i odcinkowe) typu Kleina. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane. Układ komunikacyjny poprowadzony został klatką schodową wylewaną na mokro z betonu. Jest ona dwubiegowa ze spocznikami i metalową balustradą. W sieni posadzka z lastrika. Ponadto występują podłogi drewniane deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej drewniana, skrzynkowa, wtórna. Okna w elewacji tylnej dwudzielne, wykonane współcześnie. Drzwi w elewacji frontowej drewniane, dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone z naswietlem-wtórne. Drzwi w elewacji tylnej drewniane jednoskrzydłowe, ramowo - płycinowe pełne. Skrzydło drzwiowe zdobione płycinami z lustrami. Ponadto zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, wahadłowe. Skrzydła drzwiowe częściowo przeszklone i podzielone szprosami na 9 przeszklonych pól. W ich dolnej partii występuje prostokątna płycina. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Stan zachowania: Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997 r. - woda zalała wówczas piwnice. Stwierdzono zawilgocenie murów piwnic oraz wilgoć w ścianie wschodniej sięgającej I piętra. Pokrycie dachu nieszczelne, zagrzybienie i porażenie przez owady elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Rynny i rury spustowe nieszczelne- do wymiany.

Postulaty:

- dokończyć remont elewacji – elewacja tylna,
- remont dachu i stolarki drzwiowej