


<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>Mury obronne</b>		2. Czas powstania <b>XIV w.</b>	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   <p><b>Tablica upamiętniająca 750 –lecie nadanie praw miejskich dla Krosna Odrz.</b></p>			4. Adres <b>Słoneczna 66-600 Krosno Odrzańskie</b>  5. Przynależność administracyjna  województwo <b>lubuskie</b>  powiat <b>krośnieński</b>  gmina <b>Krosno Odrzańskie</b>  6. Formy ochrony <b>rejestr zabytków, nr 288</b> <b>Data wpisu: 12.04.1961</b>  7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis)  <b>wrzesień 2010 r.</b>



Widok ogólny



Widok ogólny



Widok ogólny

Zachowany fragment muru obronnego z basztą położony jest po południowej stronie ul. Słonecznej. Od południa relikty przylegają do terenu dworca PKS. Opodal po stronie wschodniej jest położony Zamek Piastowski, a po północnej koryto rzeki Odry. Relikty murów i baszty zbudowane są z kamienia polnego i cegły w układzie gotyckim, wiązanych zaprawą wapienną, a partie rekonstruowane w 1965 r. wapienno - cementową. Pomieszczenie parterowe baszty przykryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetą od strony południowej, gdzie było wejście /zamurowane/. Baszta ma rzut prostokątny z dłuższym bokiem równoległym z linia murów obronnych. Do obu stron baszty przylegają mury obronne pasmami szerokości 1,3 m. , a od wschodu długości 27,3 m. Bryła obiektu jest zróżnicowana. Dominantą jest czworoboczna baszta, niezadaszona o wysokości 4,3 m. Odcinek muru obronnego położony na wschód od baszty ma uskokowo ukształtowaną krawędź górną. Odcinek zachodni przy baszcie ma wysokość 2,5 m. , dalej jest coraz niższy - do 0,8 m. W odległości 6,7 m od baszty mur przebity jest na całej wysokości, tworząc otwór wejściowy (szer. 4 m) z ul. Słonecznej na teren dworca PKS. Elewacje baszty o licu kamienno - ceglanym od południa i zachodu są ślepe, a w elewacji wschodniej i północnej przeprute niewielkimi, prostokątnymi otworami. Stan zachowania: nieznaczne ubytki kamienia i cegieł przyziemnych w partiach baszty i murów.