



<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość Krosno Odrzańskie</p>
<p>1. Nazwa Dom</p>		<p>2. Czas powstania XIX/XX w.</p>	<p>4. Adres Mnichów 29 i 31 66-600 Krosno Odrzańskie</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="203 442 896 963">  <p>Elewacja frontowa (zachodnia)</p> </div> <div data-bbox="945 442 1632 963">  <p>Elewacja frontowa (zachodnia)</p> </div> </div>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo lubuskie</p> <p>Powiat krośniński</p> <p>Gmina Krosno Odrzańskie</p>
			<p>6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 2509 Data wpisu: 21.11.1976 r.</p> <p>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek trójkondygnacyjny, założony na rzucie dwóch sprzężonych ze sobą prostokątów. Bryła budynku jest przekryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Od strony podwórza przylega do niej trójkondygnacyjna oficyna przekryta dachem dwuspadowym, prostopadłym do kalenicy dachu nad bryłą główną. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo-płatwiowy. Pokrycie dachu nad całością wykonano z papy. Elewacje obiektu są tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Fasada ma kompozycję sześciosiową. W skrajnych osiach przyziemia wykonane zostały wejścia do sieni. Prostokątne otwory okienne umieszczone zostały w układzie osiowym. Okna doświetlające wysoki parter wsparte zostały na gzymsie podokiennym i obwiedzione profilowanymi opaskami. Flankujące je otwory wejściowe umieszczone zostały w płytkich pseudoryzalitach. Ujmujące je pilastry na wysokich cokołach, zdobione od czoła płycinami, które dźwigają belkowanie z fryzem kostkowym (łączy się ono z belkowaniem wydzielającym przyziemie od I piętra). Otwory wejściowe znajdują się w półkuliście zamkniętej głębokiej wnęce. W grubości muru wykonane zostały kamienne schody. Okna na wysokości I piętra wsparte zostały na profilowanym gzymsie międzykondygnacyjnym, ujęte profilowanymi opaskami, zwieńczone dekoracyjnymi naczółkami: wsparte na konsolach, w środkowej części wygięte półkuliście. Pola ponad nadprożem okien wypełnia dekoracja sztukatorska – przedstawienie jaszczurek w układzie antytetycznym z ogonami przechodzącymi w wić roślinną. Okna trzeciej kondygnacji opracowane skromnie: wsparte na gzymsie podokiennym i ujęte prostymi opaskami. Elewacja tylna głównego korpusu w skrajnych osiach (od północy i południa) jest jednoosiowa, przepruta otworem wejściowym w partii przyziemia i okiennymi – na wysokości II i III kondygnacji. Elewacje oficyny przepruwają prostokątne otwory okienne i blendy. W ścianie wschodniej występuje układ czteroosiowy a w ścianach bocznych dwuosiowy – układ okien i blend okiennych. Wysoki cokół obiega cały budynek. Umieszczone zostały w nim małe otwory okienne i wentylacyjne od frontu) doświetlające piwnice, które występują pod całym obiektem. Ściany oficyny zdobią horyzontalne gzymsy taśmowe wydzielające poszczególne kondygnacje. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne docinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane. Układ komunikacyjny poprowadzono za pomocą klatek schodowych, umieszczonych w narożniku północno – i południowo-wschodnim głównego korpusu kamienicy. Dostęp do klatek prowadzi z sieni przejściowych usytuowanych na przedłużeniu obydwu wejść do budynku, przy jego północnej i południowej ścianie. W elewacji frontowej na parterze zachowała się oryginalna stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, zdobiona profilowanymi ślēmionami z prostymi słupkami. Na I i II piętrze zastosowano stolarkę z PCV.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w dobrym stanie, brak zagrożeń. Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997 r., kiedy zalane zostały piwnice. Stan tynków dobry, stan elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i pokrycie dachu – dobry. Rynny i rury spustowe – stan dobry.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków