

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>budynek mieszkalny</b>		2. Czas powstania <b>pierwsza połowa XIX w.</b>	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres <b>Wałki Młodych 9</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>
<div data-bbox="188 560 878 1078">  </div> <div data-bbox="551 1078 799 1112">Elewacja frontowa</div> <div data-bbox="893 600 1491 1078">  </div> <div data-bbox="900 1078 1149 1112">Elewacja frontowa</div>			5. Przynależność administracyjna  województwo <b>lubuskie</b>  powiat <b>krośnieński</b>  gmina <b>Krosno Odrzańskie</b>
			6. Formy ochrony <b>rejestr zabytków, nr 758</b> <b>Data wpisu: 15.01.1964</b>
			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis)  <b>wrzesień 2010 r.</b>

Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Grubość murów konstrukcyjnych wynosi 42 cm. Na wysokości poddasza ściany szczytowe wykonane w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglany. Budynek założony został na rzucie wydłużonego prostokąta. Budynek nie jest podpiwniczony. Jego bryła jest dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym. Budynek przekrywa wysoki dach dwuspadowy (załamany od frontu i wzbogacony wystawką okienną przekryta daszkiem pulpitem na osi połączy frontowej). Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpówka. Układ konstrukcyjny więźby dachowej jest jętkowo- stolcowy. Na poszczególnych kondygnacjach występują stropy drewniane belkowe z wsuwką i tynkową podsufitką na trzcinie. Elewacje pokryte tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest dwuosiowa. W jej przyziemiu znajduje się szeroka dwuskrzydłowa brama drewniana prowadząca do dawnego korytarza od strony północnej oraz witryna sprzężona z wejściem do dawnego lokalu handlowego (obecnie nieużytkowanego) od strony południowej. Na wysokości pietra (wydzielonego dekoracyjnym gzymsem z fryzem kostkowym) znajdują się dwa otwory okienne. Elewację frontową wieńczy profilowany gzyms z fryzem kostkowym. Elewacja tylna jest dwuosiowa, rozczłonkowana zróżnicowanymi pod względem wielkości otworami okiennymi. W skrajnej osi od strony północnej znajduje się otwór wejściowy. Układ funkcjonalny wnętrza 3 ½ traktowy z sienią przelotową przy ścianie północnej; został zniekształcony poprzez wydzielenie sieni ścianką działową i połączenie jej z obecnie nieużytkowanym pomieszczeniem usługowym zajmującym frontowy trakt budynku. W trakcie tylnym znajduje się mieszkanie, a istniejące klatki schodowe ( z parteru na piętro schody drewniane jednobiegowe proste i drewniane schody zabiegowe – na poddasze) tworzą układ komunikacyjny w lokalu mieszkalnym zajmującym część przyziemia, piętro i poddasze. Na parterze wykonano posadzki wylewane z betonu. Na wyższych kondygnacjach zachowały się drewniane podłogi deskowe. Stolarka bramy wejściowej od frontu oryginalna, skrzydła rozwierane do wnętrza, w konstrukcji ramowo - płycinowej. Każde skrzydło podzielone na sześć płycin, w górnej części przeszklone. Brama oddzielona jest słupkiem od drzwi prowadzących do dawnego sklepu, które sprzężone zostały z witryną. Drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, w części przeszklone i okratowane. W dolnej partii zdobione dwoma płycinami. Stolarka okienna na piętrze od frontu wtórna – okna drewniane skrzynkowe. Drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej prowadzące bezpośrednio do mieszkania – wtórne, płycinowe pełne. Na piętrze zachowało się jedno oryginalne okno drewniane skrzynkowe z bogato zdobioną listwą przymykową (pilaster zwieńczony kapitelem w kształcie konsoli). Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

**Postulaty:**

Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Stolarka bramy od frontu oraz witryny wymaga konserwacji.