

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>budynek mieszkalny</b>		2. Czas powstania <b>pierwsza połowa XIX w.</b>	
<div data-bbox="181 288 1189 316">8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div data-bbox="389 491 1323 1214">  </div> <div data-bbox="739 1214 987 1249">Elewacja frontowa</div>			



**Elewacja frontowa**



**Drzwi wejściowe na klatkę schodową**

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Walki Młodych. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta. Budynek jest w części podpiwniczony ( w tylnym trakcie). Jego bryła jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest płatwiowo - kleszczowy, obecnie połączony wspólnym dachem z budynkiem nr 1. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka. Elewacje budynku są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest dwuosiowa. Na wysokości parteru i piętra przeprowadzają ją po dwa prostokątne otwory okienne w układzie osiowym. Podziały horyzontalne tworzą gzyms międzykondygnacyjny i wieńczący. Dostęp do budynku od strony frontowej zlokalizowany został w sieni sąsiedniego budynku nr 1, która stanowi wspólny korytarz dla obydwu nieruchomości. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku nr 3 i 1 zapewnia żelbetowa dwubiegowa klatka schodowa, która zlokalizowana jest w środkowym trakcie budynku nr 3. Elewacja tylna jest trójosiowa. Na wysokości parteru i piętra występują po trzy równej wielkości prostokątne okna ( w układzie osiowym ). Od tej strony nadbudowano obiekt adaptując część jego poddasza na cele mieszkalne. Pomieszczenie poddasza doświetlane jest szerokim dwudzielnym oknem osiowanym w stosunku do elewacji. Brak jest od tej strony podziałów architektonicznych. Nad piwnicami zachowały się stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych – typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane belkowe z wysuwką i otynkowaną podsufitką na trzcinie. W przyziemiu występują posadzki wylewane z betonu, na wyższych kondygnacjach drewniane podłogi deskowe. Cała stolarka okienna ( okna drewniane, skrzynkowe) nie posiada cech zabytkowych. Zachowały się częściowo oryginalne drzwi wewnętrzne drewniane, jednoskrzydłowe, ramowo - płycinowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

**Postulaty:**

Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji.