

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania XIX /XX w.	4. Adres Walki Młodych 29-31 66-600 Krosno Odrzańskie
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  <p style="text-align: center;">Elewacja frontowa</p>			
			6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 2509 Data wpisu: 21.11.1976 7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.



Elewacja frontowa



Detale architektoniczne na oknach I piętra



Drzwi wejściowe od frontu przy nr 31

Budynek założony na rzucie dwóch sprzężonych ze sobą prostokątów. Bryła budynku jest trójkondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Od strony podwórza przylega do niej trójkondygnacyjna oficyna przekryta dachem dwuspadowym, prostopadłym do kalenicy dachu nad bryłą główną. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo -płatwiowy. Pokrycie dachu nad całością wykonano z papy. Elewacje obiektu są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym. Fasada ma kompozycję sześcioosiową. W skrajnych osiach przyziemia wykonane zostały wejścia do sieni (od strony północnej nr 29 a od południowej 31). Prostokątne otwory okienne umieszczone zostały w układzie osiowym. Okna doświetlające wysoki parter wsparte zostały na gzymsie podokiennym i obwiedzione profilowanymi opaskami. Flankujące je otwory wejściowe umieszczone zostały w płytkich pseudoryzalitach. Ujmujące je pilastry na wysokich cokołach, zdobione od czoła płycinami, które dźwigają belkowanie z fryzem kostkowym (łączy się ono z belkowaniem wydzielającym przyziemie od I piętra). Otwory wejściowe znajdują się w półkoliście zamkniętej głębokiej wnęcie. W grubości muru wykonane zostały kamienne schody, pokonujące dużą różnicę wysokości między poziomem chodnika a wysokim parterem budynku. Okna na wysokości I piętra opracowane zostały w sposób bardzo dekoracyjny. Wsparte zostały na profilowanym gzymsie międzykondygnacyjnym, ujęte profilowanymi opaskami, zwieńczone dekoracyjnymi naczółkami: wsparte na konsolach, w środkowej części wygięte półkoliście. Pola ponad nadprożem okien wypełnia dekoracja sztukatorska– przedstawienie jaszczurek w układzie antytetycznym z ogonami przechodzącymi w wić roślinną. Okna trzeciej kondygnacji opracowane skromnie: wsparte na gzymsie podokiennym i ujęte prostymi opaskami. Elewacja tylna głównego korpusu w skrajnych osiach (od północy i południa) jest jednoosiowa, przepruta otworem wejściowym w partii przyziemia i okiennymi – na wysokości II i III kondygnacji. Elewacje oficyny przeprowadzają prostokątne otwory okienne i blendy. W ścianie wschodniej występuje układ czteroosiowy a w ścianach bocznych dwuosiowy – układ okien i blend okiennych. Wysoki cokół obiega cały budynek. Umieszczone zostały w nim małe otwory okienne i wentylacyjne (od frontu) doświetlające piwnice, które występują pod całym obiektem. Ściany oficyny zdobią horyzontalne gzymsy taśmowe wydzielające poszczególne kondygnacyjne. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne docinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane. Układ komunikacyjny poprowadzono za pomocą klatek schodowych (drewniane wachlarzowe z drewnianymi słupkami mocowanymi do stopnic i drewnianymi poręczami), które umieszczone zostały w narożniku północno – i południowo - wschodnim głównego korpusu kamienicy. Dostęp do klatek prowadzi z sieni przejściowych usytuowanych na przedłużeniu obydwu wejść do budynku , przy jego północnej i południowej ścianie. Obecnie z wejścia nr 29 dostać się można do dwóch mieszkań na I piętrze. W obydwu korytarzach występują posadzki ceramiczne. Posadzka w korytarzu południowym ma wartość zabytkową - jest dwubarwna (czarno – niebieska) układana z ośmiobocznych płytek, łączonych na narożnikach mniejszymi płytkami w kształcie rombów. W elewacji frontowej zachowała się oryginalna stolarka drzwi głównych (od północy i południa). Są one drewniane dwuskrzydłowe, pełne, z półkoliście zamkniętym naświetlem. Naświetle dzielone jest promieniście rozchodzącymi się szprosami na 3 pola. Wydziela je profilowane ślemię. Skrzydła drzwiowe w konstrukcji ramowo - płycinowej zdobią po trzy czteroboczne płyciny z lustrami (środkowe większe w kształcie stojących prostokątów) i ujmują profilowane listwy na narożach. Listwa przymykowa ujęta dwoma kanelowanymi pilastrami na cokołach. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa, zdobiona profilowanymi ślemionami z prostymi słupkami. Na parterze oficyny wykonana została stolarka z PCV. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Stan zachowania: Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997 r. Zalane zostały piwnice. Stwierdzono zawilgocenie murów przyziemia i piwnic, ich konstrukcja w stanie dobrym. Stan tynków dobry (złuszczone warstwy malarskie), stan elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i pokrycie dachu – stan dobry. Rynny i rury spustowe – stan dobry.