


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa Budynek mieszkalny		2. Czas powstania 1910-1920	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  <p style="text-align: center;">Elewacja frontowa</p>			4. Adres Chrobrego 15 66-600 Krosno Odrzańskie
			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 2503 Data wpisu: 21.11.1976
			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.



Elewacja frontowa



Detale architektoniczne



Detale architektoniczne

Dom położony w układzie kalenicowym do ulicy. Zbudowany jest z kamienia polnego i cegły na zaprawie wapiennej. Otynkowany tynkiem wapiennym i cementowym. W piwnicach sklepienia odcinkowe ceglane. Stropy płaskie drewniane z podsufitką. Więźba drewniana na kołki, płatwiowo - stolcowa z mieczowaniem. Dach kryty dachówką karpiówką kładzioną podwójnie w koronkę. Posadzki w piwnicach ceglane. W sieni ceramiczne ozdobne. W pomieszczeniach podłogi z desek. Schody do piwnicy jednobiegowe – ceglane, na piętro drewniane zabiegowe. Drzwi drewniane, od frontu dwuskrzydłowe z nadświetlem klepkowe w jodełkę. Drzwi do piwnicy jednoskrzydłowe spągowe. Okna drewniane skrzynkowe, od frontu i w szczytach czterokwaterowe (krzyżowe). Od podwórza i piwniczne dwukwaterowe. Dom założony na rzucie prostokąta z sienią przelotową. Wolno stojący, podpiwniczony. Nakryty dachem mansandrowym z wysuniętym okapem. Elewacja otynkowana gładko z narzuconą warstwą nakrapianego tynku cementowego z wyodrębnionym okazałym cokołem. Elewacja frontowa pięcioosiowa. W połaci dachu pośrodku wystawka z dwoma oknami zamknięta trójkątnym szczytem. Na osiach bocznych zaś lukarny nakryte daszkami pulpitowymi. Wejście poprzedzone nowym gankiem otwartym od frontu i oszklonym po bokach. Nad gankiem taras. Elewacja podwórzowa pięcioosiowa, z pierwotnymi małymi oknami. Pośrodku dolnej połaci dachu trzy lukarny nakryte dachami pulpitowymi. Sądząc z elementów architektury dom został przebudowany na początku XX wieku, z tego okresu pochodzi obecny dach z wysuniętym okapem. Zachowane drzwi mają cechy klasycystyczne. Prawdopodobnie obiekt wzniesiony jako karczma – miał w piwnicy studnię głębinową zasypaną po 1945 r.