

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres ZBOWiD 10 66-600 Krosno Odrzańskie
<div data-bbox="190 347 734 1056" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="745 496 1482 1056" data-label="Image"> </div>			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie
<div data-bbox="297 1112 546 1149" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa</p> </div> <div data-bbox="1160 1054 1547 1091" data-label="Caption"> <p>Widok na drugą kondygnację</p> </div>			6. Formy ochrony rejestr zabytków nr 751 Data wpisu: 15.01.1964 7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.

Budynek zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie kościoła parafialnego (po jego północnej stronie) oraz Zamku Piastowskiego. Wzniesiony został przy ul. ZBOWiD w zabudowie rozluźnionej południowej pierzei ulicy. Jest to budynek murowany z cegły pełnej. Bryła budynku jest dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym. W trakcie frontowym jest on podpiwniczony. Przekrywa go dach mansandrowy, trójspadowy. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo -płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka. Elewacje pokryte tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Skierowana na północ fasada jest czteroosiowa, przepruta prostokątnymi otworami okiennymi, z wejściem głównym do budynku usytuowanym w skrajnej osi przyziemia od strony wschodniej. W połaci frontowej dachu wykonane zostały dwie drewniane wystawki okienne przekryte daszkami dwuspadowymi. Otwory okienne i drzwiowy ujęte są prostymi opaskami. Okna przyziemia i pietra wsparte zostały na prostym gzymsie podokiennym. Dodatkowo okna I pietra wzbogacają fartuchy podokienne. Podziały horyzontalne tworzą gzymsy: taśmowy gzyms międzykondygnacyjny i profilowany gzyms wieńczący. Na narożnikach fasadę ujmują lizeny. Analogiczny wystrój architektoniczny zastosowany został na elewacji bocznej (od zachodu) i tylnej tj. gzymsy międzykondygnacyjne i wieńczący proste opaski wokół okien. Elewacja boczna os strony wschodniej pozbawiona jest podziałów architektonicznych. Nad piwnicami wykonano sklepienie kolebkowe na gurtach. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane. Układ wnętrza jest 2 ½ traktowy z sienią przy ścianie wschodniej. W jej tylnym trakcie usytuowana została drewniana klatka schodowa (schody zabiegowe z drewnianymi toczonymi tralkami i drewnianą poręczą). Schody do piwnicy murowane, ceglane, zabiegowe. W sieni zachowała się ceglana posadzka. W pozostałych pomieszczeniach występują drewniane podłogi. Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa – bez wartości zabytkowych. Drzwi wejściowe w elewacji frontowej współczesnej – drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem. We wnętrzu zachowała się część oryginalnej stolarki drzwiowej – drzwi jednoskrzydłowe pełne, ramowo - płycinowe (dekorowane płycinami z lustrami ujętymi w profilowane ramy) w drewnianych ościeżnicach. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o (mieszkanie na parterze) i ogrzewanie piecowe (mieszkanie na piętrze). Stan zachowania: Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997r .- woda zalała wówczas piwnice i przyziemie. Mury piwnic i przyziemia zawilgocone (w piwnicach korozja cegły i zaprawy), spękane na całej wysokości budynku. Przy narożniku północno - zachodnim Widoczne spękania nadproży okiennych od strony frontowej. Tynki miejscami zawilgocone, spękane i odspojone od podłoża. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej w stanie dobrym. Konserwacji wymagają wystawki okienne. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Do zachowania kwalifikuje się ceglana posadzka w sieni i stolarka klatki schodowej.