



GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalno -usługowy		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Walki Młodych 13 66-600 Krosno Odrzańskie
			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 760 Data wpisu: 15.01.1964
<div data-bbox="504 1157 739 1189">Elewacja frontowa</div> <div data-bbox="996 1157 1232 1189">Elewacja frontowa</div>			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.

Budynek wznosi się po wschodniej stronie ulicy Walki Młodych, na terenie starego Miasta w Krośnie Odrzańskim. Usytuowany został w zabudowie zwartej, w układzie kalenicowym do ulicy. Wzniesiony został w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość murów konstrukcyjnych wynosi 62 i 38cm. Ściany działowe z cegły pełnej osiągają grubość 12 i 15cm. Na kondygnacji poddasza ściany szczytowe wykonane zostały w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek założony został na rzucie wydłużonego prostokąta o wymiarach 15,46m-długość i 5,61m – szerokość. Wysokość obiektu wynosi 14,8m. Bryła budynku jest dwukondygnacyjna, przekryta dachem dwuspadowym / połąć tylna dachu łamana /. Układ konstrukcyjny drewniany więźby dachowej jest krokwiowo - płatwiowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa podwójna. Elewacja frontowa i tylna są pokryte tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa ma układ trójosiowy. W skrajnej osi przyziemia od strony południowej wykonano otwór wejść. Przeprowadzając ją okna mają kształt prostokątny. Przyziemie od piętra wydziela profilowany gzyms między kondygnacyjny a całość wieńczy profilowany gzyms koronujący. Elewacja tylna jest dwuosiowa. W skrajnej osi przyziemia od strony południowej znajduje się wejście do sieni. Nad pomieszczeniami piwnic (niedostępnych po powodzi w 1997r. wykonano stropy ceramiczne typu Kleina. Na wyższych kondygnacjach występują stropy drewniane belkowe z wsuwką i podsufitką na trzcinie. Klatka schodowa usytuowana w trakcie środkowym, dostępna z sieni. Schody na I piętro są drewniane jednobiegowe proste. Schody prowadzące na poddasze drewniane zabiegowe. W sieni zachowała się posadzka ceramiczna (płytki 15cmx15cm) dwubarwna (czarno - żółta / w układzie geometrycznym z bordiurą. Pozostałe pomieszczenia przyziemia mają posadzki wylewane z betonu. Na wyższych kondygnacjach występują drewniane podłogi. Zachowana stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, bez cech zabytkowych. Drzwi w elewacji frontowej i tylnej są drewniane dwuskrzydłowe pełne / ramowo – płycinowe / z naświetlem – nie reprezentują wartości zabytkowych. Budynek wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE:

W latach 60-tych budynek poddano remontowi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont elewacji i dachu. W 1997 roku obiekt ucierpiał w trakcie powodzi, zalane zostały piwnice i parter. Skuto tynki, osuszono mury i zastosowano środki grzybobójcze . Wykonano izolację pionową i poziomą.