

GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>Dom</b>		2. Czas powstania <b>XVIII-XIX w.</b>	4. Adres <b>Rybaki 2</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym   <div>Elewacja frontowa</div>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>lubuskie</b>  Powiat <b>krośniński</b>  Gmina <b>Krosno Odrzańskie</b>
			6. Formy ochrony <b>Rejestr zabytków, nr 753</b> <b>Data wpisu: 15.01.1964</b>  <b>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</b>

#### 8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w linii zabudowy, w układzie kalenicowym, skierowany elewacją frontową na południe ku ulicy i wnętrzu placu. Obiekt murowany z cegły pełnej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, założony na planie prostokąta. Bryła budynku prosta, zwarta, prostopadłościenna. Całość nakryta dwuspadowym masandrowym dachem z kalenicą na krótszej osi budynku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Z wyjątkiem ścian poddasza i wystawek okiennych, które wykonano w technice muru pruskiego. Ściany wnętrza tynkowane i malowane. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe. Konstrukcja więźby drewniana. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze ciemnografitowym z niewielką ilością dachówek w kolorze czerwonym. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej. Stolarka okienna w części współczesna, natomiast drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana, z wyjątkiem skrzydeł drzwi sieni – wtórne. Elewacja frontowa – południowa trójosiowa o regularnie rozmieszczonych osiach. W parterze, na osi wschodniej otwór drzwiowy poprzedzony szerokim, drewnianym progiem i kamiennym podestem z dwoma stopniami, prowadzący do sieni. Dwie pozostałe osie przeprute otworami okiennymi w kształcie prostokąta stojącego. Na wszystkich trzech osiach pietra okna identycznego jak w parterze kształtu i wymiarach. Jedyne detale są murowane parapety, w które pierwotnie zaopatrzone były wszystkie okna, obecnie zachowane jedynie pod oknami pietra. W połaci dachu, nad dwoma skrajnymi oknami, na nieco przesuniętych ku środkowi osiach, pojedyncze okna wystawkowe nakryte siodłowymi daszkami, których zewnętrzne elementy konstrukcyjne ozdobione są snycerskim opracowaniem. Elewacja północna jest rozwiązana analogicznie do frontowej, z jedną wystawką na wschodniej osi, nakrytą daszkiem pulpitowym. Poniżej zachodniego okna parteru znajduje się niewielka przybudówka mieszcząca drzwi wejściowe do piwnic. Jedyne detale architektoniczne elewacji jest profilowany gzyms wieńczący. Wnętrze budynku ma układ trzytraktowy, z sienią na wschodniej osi, która jest przedzielona ścianą na granicy drugiego i trzeciego traktu.

#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w stanie dobrym, brak zagrożeń. Zaleca się remont elewacji ze względu na ubytki tynku, a także przegląd dachu.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Ewelina Kisiel**

**Grudzień 2023**

#### 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków