

GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	4. Adres B. Prusa 12 66-600 Krosno Odrzańskie
<div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div>  <div>Widok narożnika północno-zachodniego</div>			5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośniński Gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 752 Data wpisu: 15.01.1964 Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)

8. Historia, opis i wartości

Budynek zlokalizowany jest w układzie kalenicowym - zgodnie z linią zabudowy pierzei. Od podwórza do elewacji wschodniej przylega murowana, parterowa przybudówka pokryta dachem pulpitowym. Obiekt założony na planie prostokąta, murowany z cegły pełnej. Prosta, zwarta dwukondygnacyjna bryła budynku skierowana elewacją frontową na zachód ku wnętrzu placu B. Prusa; elewacja tylna na wschód. Całość nakryta dachem dwuspadowym z kalenicą na krótszej osi budynku. Wszystkie elewacje tynkowane tynkiem wapienno-piaskowym. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe. Konstrukcja więźby drewniana. Dach pokryty dachówką ceramiczną. Rynny i rury spustowe metalowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana, z wyjątkiem jednego okna elewacji, wtórna. Elewacja frotowa - zachodnia w parterze jednoosiowa, podzielona wtórnie nieco przesuniętym w osi oknem w kształcie prostokąta leżącego, wypełniona trzydzielną stolarką. Piętro na dwu symetrycznie rozmieszczonych osiach podzielone identycznymi pod względem kształtu i wielkości prostokątnymi oknami z dwuskrzydłową, dwuszybową stolarką. Okna obwiedzione gładkimi opaskami w formie wyrobionych w tynku, dość szerokich pasów, które wraz z prostym gzymsem wieńczącym stanowią jedyny detal architektoniczny elewacji. W połaci dachu małe okienko nieco poniżej kalenicy. Elewacja tylna (podwórzowa) w południowej części parteru przysłonięta usytuowaną pod kątem prostym przybudówką. Na sąsiedniej północnej osi, w parterze, nieco przesunięty ku środkowi, prostokątny otwór wejściowy zaopatrzony we współczesną stolarkę w kolorze naturalnego drewna. Powyżej, na obu osiach piętra dwa otwory okienne w kształcie prostokąta stojącego. Otwór północny wypełniony jednoszybową, współczesną stolarką. W otworze południowym zachowana jedyna oryginalna stolarka o ośmiopółowym podziale z przechodzącym słupkiem o przekroju półwałka. Północna elewacja szczytowa gładka, jedynie w centrum partii szczytowej dwa małe, prostokątne okienka doświetlające poddasze.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan zachowania budynku dobry, brak zagrożeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków