

GEZ	<div data-bbox="638 215 1310 263" data-label="Section-Header"> <h1>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</h1> </div>		<div data-bbox="1630 159 1827 207" data-label="Text"> <p>3. Miejscowość Krosno Odrzańskie</p> </div>
<div data-bbox="199 303 616 351" data-label="Text"> <p>1. Nazwa Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy</p> </div>		<div data-bbox="871 303 1023 351" data-label="Text"> <p>2. Czas powstania XVIII/XIX w.</p> </div>	
<div data-bbox="199 370 1294 391" data-label="Text"> <p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> </div> <div data-bbox="203 411 949 1415" data-label="Image"> <p>The photograph shows the front elevation of a three-story building. The ground floor features a central entrance with a dark wooden door and a large window to its left. Above the window is a red sign with white text that reads 'AUTO-MOTO'. To the left of the entrance is a yellow door. The second and third floors have several windows with white frames. A black car is parked on the cobblestone street in front of the building. A bicycle is leaning against the wall near the yellow door. The building is situated on a street corner, with another building visible to the left.</p> </div> <div data-bbox="215 1417 537 1444" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa (zachodnia)</p> </div>			<div data-bbox="1630 370 1904 443" data-label="Text"> <p>4. Adres Mnichów 15 66-600 Krosno Odrzańskie</p> </div> <div data-bbox="1630 643 1883 663" data-label="Text"> <p>5 . Przynależność administracyjna</p> </div> <div data-bbox="1630 708 1827 729" data-label="Text"> <p>Województwo lubuskie</p> </div> <div data-bbox="1630 774 1803 794" data-label="Text"> <p>Powiat krośniński</p> </div> <div data-bbox="1630 839 1883 860" data-label="Text"> <p>Gmina Krosno Odrzańskie</p> </div> <div data-bbox="1630 904 1883 978" data-label="Text"> <p>6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 761 Data wpisu: 15.01.1964</p> </div> <div data-bbox="1630 1011 2029 1203" data-label="Text"> <p>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</p> </div>

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Na wysokości poddasza ściany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek trójkondygnacyjny, założony na planie prostokąta. Przekrywa go dach dwuspadowy w układzie kalenicowym do ulicy. Układ konstrukcyjny drewniany krokwiowy z płatwią kalenicową na słupach. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa układana podwójnie. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Elewacja frontowa jest trójosiowa. W partii przyziemia, w skrajnych osiach fasady znajdują się otwory wejściowe - od strony północnej wejście do sieni, po przeciwległej stronie wejście do sklepu motoryzacyjnego. W osi środkowej znajduje się witryna sklepowa. Trzy prostokątne okna na I piętrze wsparte zostały na profilowanym gzymsie podokiennym, przebiegającym na całej szerokości elewacji. Ujęte zostały w dekoracyjne profilowane opaski okienne i zwieńczone profilowanymi nadokiennikami wygiętymi łukowo w partii środkowej. W ich osiach znajdują się otwory okienne obwiedzione prostymi profilowanymi opaskami i wsparte na profilowanym gzymsie podokiennym na całej szerokości fasady. Całość wieńczy profilowany gzyms koronujący. Elewacja tylna trójosiowa, pozbawiona jest podziałów architektonicznych. Znajduje się w niej otwór wejściowy wiodący do sieni. W osi środkowej przyziemia znajduje się dodatkowe wejście do lokalu handlowego. Na trzech kondygnacjach występują duże prostokątne okna oraz dodatkowo w ich osi małe okienka doświetlające poddasze. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne płaskie na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane na belkach z tynkowana podsufitka na trzcinie. Układ wnętrza jest 2 ½ traktowy, z sienią na przestrzał budynku przy jego północnej ścianie. Częściowo zachowała się oryginalna stolarka okienna. Są to okna drewniane skrzynkowe o profilowanych ślemionach i słupkach zdobionych półwałkami. Drzwi zewnętrzne w elewacji frontowej (wiodące do sieni) są oryginalne: drewniane, w konstrukcji ramowo - płycinowej, jednoskrzydłowe pełne, z naswietłem. Drzwi do lokalu handlowego od strony frontowej wtórne – metalowe, jednoskrzydłowe z naswietłem. Stolarka drzwiowa w elewacji tylnej drewniana bez cech zabytkowych. We wnętrzu zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa. Na I piętrze drzwi dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone, sprzężone z naswietłem i drewnianą ścianką wydzielająca lokal mieszkalny od korytarza. W sieni zachowały się drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, wahadłowe z naswietłem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan budynku dobry, brak zagrożeń. Niewielkie ubytki w tynku. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Należy przeprowadzić konserwację stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków