

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość Krosno Odrzańskie</p>
<p>1. Nazwa Dom</p>		<p>2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.</p>	<p>4. Adres Pocztowa 26 66-600 Krosno Odrzańskie</p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div data-bbox="217 411 786 1174"> </div> <p>Elewacja frontowa</p> <div data-bbox="902 411 1471 1174"> </div> <p>Detale architektoniczne</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo lubuskie</p> <p>Powiat krośniński</p> <p>Gmina Krosno Odrzańskie</p> <p>6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr L-243/A (d. 2507) Data wpisu: 21.11.1976</p> <p>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek o funkcji mieszkalno-usługowej, datowany na początek XX wieku, objęty rejestrem zabytków nr L-243/A. Usytuowany w ciągu południowej zabudowy pierzei ul. Pocztowej, dawniej w zwartej zabudowie, zachowuje linię zabudowy. Jest to trójkondygnacyjny budynek z dachem dwuspadowym, przechodzącym w połaci od strony ulicy w bardzo niski kąt nachylenia. Ustawiony kalenicowo, kryty ceramiczną dachówką i papą. Każda oś trójosiowej fasady podkreślona jest wąskimi płycinami ujętymi w taśmowe opaski, wzbogaconymi, na wysokości I piętra kołem. Między płycinami biegną taśmowe gzymsy międzykondygnacyjne. Okna w opaskach. Stolarka okienna drewniana w układzie krzyżowym na I i II piętrze. Na parterze okna trójpoziomowe, wtórne. Elewację wieńczy mocno wystający gzyms. W osi zachodniej drzwi o konstrukcji ramowo - płycinowej. Elewacja wschodnia ma jedynie dwa okna na wysokości II piętra i dwa małe okienka w szczycie. W elewację zachodnią współcześnie wprowadzono okna. Do budynku przylega oficyna składająca się z dwóch brył, jednej dwukondygnacyjnej, drugiej trzykondygnacyjnej. Elewacje wschodnie obu brył opracowano tak samo wprowadzając wspólny profilowany gzyms, okna bez opasek i tynk cementowo - wapienny, nakrapiany. Elewacja dwukondygnacyjna o trzech osiach, a trzykondygnacyjna o siedmiu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan budynku dostateczny, brak zagrożeń. Ubytki tynku na elewacji, brak szyby w oknie na 1 piętrze elewacji frontowej. Zaleca się remont elewacji i konserwację stolarki okiennej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków