



GEZ	<div data-bbox="631 207 1317 263"> <div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div> </div>		<div data-bbox="1626 153 2047 362"> <div>3. Miejscowość</div> <div>Radnica</div> </div>
<div data-bbox="192 295 862 362"> <div>1. Nazwa</div> <div>Dom</div> </div>		<div data-bbox="862 295 1626 362"> <div>2. Czas powstania</div> <div>XIX w.</div> </div>	<div data-bbox="1626 362 2047 636"> <div>4. Adres</div> <div>Radnica 104</div> <div>66-600 Krosno Odrzańskie</div> </div>
<div data-bbox="192 362 1626 1343"> <div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div> <div>  <div>Elewacja frontowa (południowa)</div> </div> <div>  <div>Narożnik południowo-zachodni</div> </div> </div> </div>			<div data-bbox="1626 636 2047 898"> <div>5 . Przynależność administracyjna</div> <div>Województwo lubuskie</div> <div>Powiat krośnieński</div> <div>Gmina Krosno Odrzańskie</div> </div>
			<div data-bbox="1626 898 2047 1343"> <div>6. Formy ochrony</div> <div>Rejestr zabytków, nr 745</div> <div>Data wpisu: 15.01.1964</div> </div>

8. Historia, opis i wartości

W miejscowości Radnica w powiecie krośnieńskim zlokalizowany jest budynek o funkcji mieszkalnej, objęty ewidencją konserwatorską. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, zbudowany z cegły i otynkowany. Na elewacjach znajduje się nowa stolarka okienna jednokwaterowa. Dach budynku usytuowany kalenicowo do drogi, kryty ceramiczną dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w dobrym stanie technicznym, po kapitalnym remoncie (odnowiona elewacja, nowa dachówka ceramiczna, nowa stolarka okienna).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Ewelina Kisiel**



**Grudzień 2023**

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków