

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie	
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Mnichów 21 66-600 Krosno Odrzańskie	
					
Narożnik południowo-zachodni					
					
Elewacja frontowa (zachodnia)				5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośnieński Gmina Krosno Odrzańskie	
				6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 764 Data wpisu: 15.01.1964 r. Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)	

8. Historia, opis i wartości

Budynek wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym – ściany szczytowe na wysokości poddasza. Obiekt dwukondygnacyjny, wzniesiony na rzucie prostokąta. Budynek przekryty dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Do obiektu przylega od tyłu dwukondygnacyjna przybudówka przekryta dachem jednospadowym. Układ konstrukcyjny więźby dachowej jest drewniany w układzie płatwiowo-kleszczowym. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna. Elewacja frontowa, tylna oraz ściana szczytowa od południa są pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna na ścianie frontowej współczesna. Fasada budynku jest trójosiowa. Przeprowadzają ją prostokątne otwory okienne, a w skrajnej osi przyziemia (od strony północnej) umieszczony został otwór wejściowy do sieni. Otwory okienne na wysokości pietra ujęte są profilowanymi opaskami okiennymi. Wsparcie zostały na profilowanym gzymsie: między kondygnacyjnym i wieńczącym. Elewacja tylna utrzymana jest w odrębnej konwencji stylistycznej. Na wysokości przyziemia przeprowadzają ją szerokie sprzężone ze sobą okna, a na wysokości piętra dwa okna sprzężone z drzwiami balkonowymi na osi elewacji. Elewację tylną zdobią horyzontalne pasy z cegły klinkierowej. W skrajnej osi od strony północnej, w ścianie cofniętej w stosunku do lica tylnej elewacji budynku – przybudówki, usytuowany został otwór wejściowy prowadzący do sieni. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne typu Kleina. Na wyższej kondygnacji stropy drewniane, belkowe, z podsufitką tynkowana na trzcinie. Drzwi zewnętrzne w elewacji frontowej są oryginalne: drewniane, dwuskrzydłowe z naświetlem, w konstrukcji ramowo-płycinowej. Skrzydła drzwiowe zdobią trzy płyciny czworoboczne z lustrami w profilowanych ramach. Ościeżnice drzwi są drewniane pełne z profilowaną listwą od czoła. Ściana szczytowa budynku pozbawiona jest podziałów architektonicznych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan ogólny budynku dobry, brak zagrożeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków