


GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa Dom		2. Czas powstania Koniec XVIII w.	4. Adres Mnichów 5 66-600 Krosno Odrzańskie
<div> <div>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div>  </div> <div>Elewacja frontowa</div> </div>			
			5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośniński Gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków, nr 756 Data wpisu: 15.01.1964 Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)

8. Historia, opis i wartości

Budynek założony został na rzucie wydłużonego prostokąta, wzniesiony w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Na wysokości poddasza ściany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Układ wewnętrzny z sienią przelotową na przestrzał przy ścianie północnej oraz klatka schodową umieszczoną w trakcie środkowym. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Bryła budynku jest dwukondygnacyjna, z dachem dwuspadowym (frontowa połać dachu jest łamana), w układzie kalenicowym do ulicy. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa układana podwójnie. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo - płatwiowy. Elewacja frontowa i tylna są pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. Elewacja frontowa jest 3 - osiowa, rozczłonkowana prostokątnymi otworami okiennymi i wydłużonym prostokątnym otworem wejściowym zlokalizowanym od strony północnej. Elementy podziałów architektonicznych stanowią profilowane gzymsy: podokienny (pod oknami I piętra) i wieńczący. Układ kompozycyjny elewacji tylnej jest nieregularny. W przyziemiu występuje drzwiowy (od strony północnej) oraz wtórnie osadzone na osi przyziemia prostokątne okno. Na piętrze zachowały się dwa duże prostokątne otwory okienne oraz małe okienko w osi północnej. Nad piwnicami występują stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach stropy drewniane belkowe z wsuwką i tynkowaną podsufitką na trzcinie. Zachowała się drewniana klatka schodowa (schody zabiegowe z prostą balustradą ze słupków mocowanych do stopnic). Zachowana stolarka okienna i drzwiowa nie przedstawia wartości zabytkowych. Okna drewniane skrzynkowe ze skrzydłami dolnymi dzielonymi dodatkowymi szprosami. Drzwi od frontu i od tyłu drewniane, dwuskrzydłowe z naswietłem, ramowo - płycinowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek ucierpiał w trakcie powodzi w 1997 r. – woda zalała piwnice i przyziemie ponad poziom posadzki. Stan murów konstrukcyjnych jest zły kwalifikuje się do renowacji. Stolarka okienna, drzwiowa oraz elementy więźby dachowej kwalifikują się do częściowej naprawy. Budynek wymaga remontu kapitalnego. Wymagany jest remont dachu i jego pokrycia, elewacji (z przywróceniem jej pierwotnych elementów wystroju architektonicznego).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków