


GEZ	<div>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</div>		3. Miejscowość <b>Krosno Odrzańskie</b>
1. Nazwa <b>Dom</b>		2. Czas powstania <b>Pierwsza połowa XIX w.</b>	4. Adres <b>Mnichów 1</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  <div>Elewacja frontowa (zachodnia)</div>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>lubuskie</b>  Powiat <b>krośniński</b>  Gmina <b>Krosno Odrzańskie</b>
			6. Formy ochrony <b>Rejestr zabytków, nr 754</b> <b>Data wpisu: 15.01.1964</b>  <b>Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)</b>

## 8. Historia, opis i wartości

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Mnichów, założony na rzucie prostokąta. Murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej. Ściany szczytowe na wysokości poddasza wykonane są w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Układ wnętrza jest 2 1/2 traktowy z sienią przelotową na przestrzał budynku (przy jego południowej ścianie). Obiekt częściowo podpiwniczony (w tylnym trakcie). Jego bryła jest dwukondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym, w układzie kalenicowym do ulicy. Układ konstrukcyjny drewnianej więźby dachowej jest płatwiowo-kleszczowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna typu karpiówka. Elewacja frontowa i tylna oraz część szczytowej od północy, są tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym nakrapianym. W ścianie szczytowej zachował się fragment neogotyckiego ceglanego muru z elementami krenelażu w zwieńczeniu, rozczłonkowane ostrołukowymi blendami i oknami strzelnic. Elewacja frontowa trójosiowa, przepruta prostokątnymi otworami okiennymi (okna ujęte profilowanymi opaskami i wparte na podokiennikach). Wejście do budynku usytuowane w skrajnej osi od południa. Elewacja tylna, trójosiowa z parterową przybudówką przy północno-zachodnim narożniku budynku. Nad piwnicami wykonano stropy odcinkowe, na belkach stalowych, ceramiczne typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane, belkowe, z wsuwką i otynkowaną podsufitką na trzcinie. W sieni zachowała się ceglana posadzka. Na piętrze podłogi deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej oryginalna - okna drewniane, skrzynkowe o słupkach zdobionych półkolumnkami i profilowanych ślēmionach. Skrzydła podzielone dodatkowymi szprosami. Drzwi od frontu drewniane, dwuskrzydłowe pełne z naświetlem, w konstrukcji ramowo - płycinowej. Każde skrzydło zdobią trzy płyciny, w połowie ich wysokości zachowany oryginalny zamek i klamka. Listwę przymykową zdobi kanelowana półkolumnka z głowicą. Stolarka okienna i drzwiowa od strony podwórza - wtórna.

## 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólny stan budynku dostateczny. Budynek kwalifikuje się do remontu w zakresie elewacji, stolarka drzwi frontowych i okien wymaga konserwacji. Do zachowania kwalifikuje się oryginalna ceglana posadzka.

## 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**Ewelina Kisiel**

**Grudzień 2023**

## 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków